

**Список кабелей для касс
производства АО «Счетмаш»**

ККТ ЭКР 2102К-Ф:

1. Для подключения к компьютеру — РЮИБ4.853.243-04
2. Для подключения сканера — РЮИБ4.853.545

ККТ МИНИКА 1102МК-Ф:

3. Для подключения к компьютеру — РЮИБ4.853.546
4. Для подключения сканера — РЮИБ4.853.547

ККТ МИНИКА 1105К-Ф:

5. Для подключения к компьютеру — РЮИБ4.853.546
6. Для подключения сканера — РЮИБ4.853.547